

⑩日本国特許庁(JP)

①実用新案出願公開

® 公開実用新案公報(U)

平3-7938

@Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)1月25日

B 01 J 47/00 C 02 F 1/42 Z 8017-4 G A 6816-4 D

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全 頁)

会考案の名称

イオン交換樹脂ユニツト

②実 願 平1-66926

②出 願 平1(1989)6月8日

⑪考 案 者 渡 邊

利 東京都港区芝 5 丁目33番 1 号 日本電気株式会社内

東京都港区之5丁目7番1号



1. 考案の名称

イオン交換樹脂ユニット

2. 実用新案登録請求の範囲

3. 考案の詳細な説明

技術分野

本考案はイオン交換樹脂ユニットに関し、特に小型純水循環装置において純水の水質維持のため

- 1 -

461



に用いられるイオン交換樹脂ユニットに関するも のである。

従来技術

固体レーザ装置においては、レーザ媒質の冷却のために冷却用小型純水循環装置が使用される。 この場合、冷却媒質としての純水の水質維持が必要であるが、そのためにイオン交換樹脂ユニットが用いられる。

第3図は従来のイオン交換樹脂ユニットの構造を示す断面図であり、円筒状容器1内にはイオン交換樹脂22が充填されており、その上下開口端部にはイオン交換樹脂の流出防止フィルタ23a及び23bが夫々取付けられている。

容器 1 の上下開口端部にはキャップ3 a 、3 b がフランジ部によるネジ止め(図示せず)によってパッキング 4 a 、 4 b を介して夫々取付けられている。これ等キャップ3 a 、3 b には純水の人出力口5 a 、5 b が設けられている

第4図は第3図に示したイオン交換樹脂ユニットを純水循環装置40に取付けた場合の膜略図で


あり、(A)は側面図、(B)は平面図である。 イオン交換樹脂ユニットは、容器1が上下1対 の取付金具41、42により本体装置40に固定 されて取付けられており、入出力口5a、5bは ブレードホースにより本体内部に接続されている。 イオン交換樹脂の交換に際しては、先ず容器1 と上下キャップ3a.3bとをネジ止め固定して いるフランジ部をはずす。次に、上下1対のイオ ン交換樹脂流出防止フィルタ23a, 23bを収 除き、容器内の粒状の樹脂22を取出す。そして、 容器内部、フィルタ等を洗浄して新しいイオン交 換樹脂を充填し、ユニットを組立てるのである。 この様な交換作業が定期的に必要であるが従来 構造では、ユニットフランジ部の分解、フィルタ の取はずし、樹脂の取出し、フィルタの洗浄及び 樹脂の再充填等の作業が必要となり、長時間を要

考案の目的

なるという欠点がある。

そこで、本考案はかかる従来のものの欠点を解 - 3 - 4(63)

す。よって、稼動中の装置のダウンタイムが長く



決すべくなされたものであって、その目的とするところは、イオン交換樹脂の交換作業を短時間に行い得るようにして、装置のダウンタイムを極力短くすることができるイオン交換樹脂ユニットを提供することにある。

考案の構成

本考案によるイオン交換樹脂ユニットは、答案によるイオン交換樹脂ユニットリッシ容器と、このカートリッカーを機構にある。で独樹脂と、前記カーを機構にある。でなり、これに対している。では、ないのでは、ないないのでは、ないいのでは、ないでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないでは

実施例

以下、図面を参照しつつ本考案の実施例を説明する。

第1図は本考案の実施例の断面図であり、第2 図はそのカートリッジ部分の断面図である。これ 等両図において、第3図と同等部分は同一符号に より示されている。

先ず第2図を参照すると、イオン交換樹脂22 が充填されたカートリッジ化された円筒状容器2 1があり、この容器21の上下閉口端部にはイオン交換樹脂流出防止フィルタ23a,23bが取付けられている。

このカートリッジ容器 2 1 が第 1 図に示す如く筒状ユニット容器 1 に挿入、抜去自在な型式で取付けられる。すなわち、取付けに際しては、ユニット容器 1 に当該カートリッジ容器 2 1 を上部開口から挿入し、しかる後に、流水出口 5 a が予め設けられたキャップ 3 a を取付けて、当該開口を閉塞せしめるのである。

このキャップ3aとユニット容器1との間の取付けは螺合可能なように、両者にネジ部を設けておけば、キャップを回転させるのみで取付けが可能となる。

ユニット容器1の開口端部は流体の入口5bを 予め設けた閉塞部構造とされている。このユニット容器1と本体装置40との取付け関係は第4図 に示した構造と同一となる。

イオン交換樹脂の交換の際には上部のキャップ 3 a をまわしてユニット容器 1 から取はずし、内 部のカートリッジ容器 2 1 を抜去するのみで良い。 そして、別に準備しておいた新しいカートリッジ 容器 (第 2 図に示すもの) を、ユニット容器 1 内 にそのまま挿入し、キャップ 3 a をはめ込んで締 めるだけで終了となる。

考案の効果

以上述べた如く、本考案によれば、イオン交換 樹脂ユニットをフィルタと共にカートリッジ化したので、交換作業が著しく簡単化され、短時間に行えるという効果がある。また、ユニット容器内に樹脂の付着(残り)が生じることがないという効果もある。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本考案の実施例の断面図、第2図はイ

オン交換樹脂カートリッジの断面図、第3図は従来のイオン交換樹脂ユニットの断面図、第4図はイオン交換樹脂ユニットと本体装置との間の取付関係を示す図である。

主要部分の符号の説明

1 … … ユニット容器

3 a , 3 b + + y プ

5 a , 5 b … … 流体入出力口


21……カートリッジ容器

2 2 … … イオン交換 樹脂


23a, 23b フィルタ

出願人 日本電気株式会社 代理人 弁理士 栁川 信







(168) (



第4図





470

4. 79

P +44 x = \$17 11

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.